






| Summary of Visual report | | | ملخص التقرير البصري | | |
|---|-------------------|-------------|---|--------|-------------|
| Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected | | | لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير | | |
| Car Sticker | C-9992 | رقم الملصق | Vehicle type | Nissan | نوع المركبة |
| Chassis Number | MDHBN7AD4GG716113 | رقم الشاسيه | Car Color | Silver | لون المركبة |
| Milage | 371802 | العداد | Car Plate | 496918 | رقم اللوحة |

| Details of the visual inspection report | | تفاصيل تقرير الفحص النظري | |
|---|---|---------------------------|--|
| Broken Bumper front |   | كسرفى صدام الامامى | |
| Dent In Bumper front | | طعج فى صدام الامامى | |
| Dent In The Bonnet front | | طعج فى البونه الامامى | |
| Scratches On Paint | | خدوش على الصيغ | |
| Automatic Gear |    | Translation Error | |
| Fracture + hole in the Bonnet | | كسر + ثقب فى البونه | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Notes | تاظحالم |
|-------|---------|
| | |