






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10363	رقم الملصق	Vehicle type	Isuzu	نوع المركبة
Chassis Number	JAMLP44H2H7P10529	رقم الشاسيه	Car Color	Unclear	لون المركبة
Milage	503,240	العداد	Car Plate	303719	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Austerity In Body		تقشف على بودي	
Rust In Body		صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The Car Needs Cleaning From Inside	داخل السيارة بحاجة الى تنظيف		
	  		

Notes	ملاحظات