




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	C-10372	رقم الملصق	Vehicle type	JETOUR	نوع المركبة
Chassis Number	HJRPBGFB4RF071878	رقم الشاسيه	Car Color	Silver	لون المركبة
Milage	40999	العداد	Car Plate	230248	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
			

Notes	تاظح الم