






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C10498	رقم الملصق	Vehicle type	Honda	نوع المركبة
Chassis Number	1HGCV1631MA606219	رقم الشاسيه	Car Color	Black	لون المركبة
Milage	95546	العداد	Car Plate	270141	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
	  		

Notes	تاظحالم