






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C10497	رقم الملصق	Vehicle type	Honda	نوع المركبة
Chassis Number	MRHGM6627LT032122	رقم الشاسيه	Car Color	sliver	لون المركبة
Milage	186411	العداد	Car Plate	291797	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى	
Dent In The Trunk back		طعج في الشنتلة الخلفى	
Dent Pedal right		طعج في الدواسة يمين	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفى يسار	
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
	  		

Notes	تاظح الم