






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10515	رقم الملصق	Vehicle type	Hyundai	نوع المركبة
Chassis Number	MALC741C6MM257524	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	82392	العداد	Car Plate	810812	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفى	
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
	  		

Notes	تاظحالم