






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10516	رقم الملصق	Vehicle type	Hyundai	نوع المركبة
Chassis Number	MALC741C8LM163935	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	550229	العداد	Car Plate	174732	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In The Bonnet front		طعج فى الهانة	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
		  	

Notes	تاظح الم