





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	C-10518	رقم الملصق	Vehicle type	Hyundai	نوع المركبة
Chassis Number	MALC741C9LM163930	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	605944	العداد	Car Plate	268152	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Glass front		كسرفى الزجاج الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In Rear Fender left		طعج فى الرفرف خلفى يسار	
Dent In Front Door left		طعج فى الباب امامى يسار	
Dent In Rear Door left		طعج فى باب خلفى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires	تبديل التواير		
Cover Maintenance	صيانة كفريات		
Broken Wing Mirror Right	كسرفى مرآة الجناح يمين		
			
			

Notes	تاظح الم