





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10819	رقم الملصق	Vehicle type	ISUZU	نوع المركبة
Chassis Number	JAMKP34H1H7P12455	رقم الشاسيه	Car Color	Red	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	302272	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
SCRAP	 	سيارة خردة	
			
			
			

Notes	تأطرح الم