




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	C-10818	رقم الملصق	Vehicle type	ISUZU	نوع المركبة
Chassis Number	JAMKP34H2G7P28372	رقم الشاسيه	Car Color	Red	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	306308	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
SCRAP	 		سيارة خردة
			

Notes	ملاحظات