




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10817	رقم الملصق	Vehicle type	ISUZU	نوع المركبة
Chassis Number	JAMKP34H0G7P32209	رقم الشاسيه	Car Color	Red	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	308337	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
SCRAP	 		سيارة خردة
			

Notes	ملاحظات