



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10811	رقم الملصق	Vehicle type	ISUZU	نوع المركبة
Chassis Number	JAMKP34H4H7P07007	رقم الشاسيه	Car Color	Red	لون المركبة
Milage	524906	العداد	Car Plate	316428	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Dent In Front Door left		طعج فى الباب امامى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	
Dent in the vehicle cargo box (refrigerator)		طعج فى صندوق المركبة (الثلاجة)	
			
			

Notes	ملاحظات