



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10812	رقم الملصق	Vehicle type	ISUZU	نوع المركبة
Chassis Number	MPAEL39C8GT012585	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	306631	العداد	Car Plate	221840	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In The Bonnet front		طعج فى الهانة	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Rust In Body		صدا على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفريات	
Dent in the vehicle cargo box (refrigerator)		طعج فى صندوق المركبة (الثلاجة)	
			
			

Notes	ملاحظات