



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جبر + شاصي + صبيغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	10/08/2026	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	INFINITI	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	02/2023	سنة الصنع
VIN NUMBER	5N1DL1M32PC360555	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	GREY	لون المركبة
MILEAGE	\\KM	العداد الحالي

ENGINE No remarks	المكينة لا يوجد ملاحظات
GEAR No remarks	الجبر لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS Tire replacement	ملاحظات ميكانيكية تبدال توابير
ELECTRONICAL REMARKS The air conditioning is not working There is a malfunction in the tire pressure sensor	ملاحظات كهربائية المكيف لا يعمل يوجد خلل في حساس التوابير

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصبيغ بعد فك الجلاذ


المركز غير مسؤول عن صبيغ قطع البلاستيك التي عليها جلاذ
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed

معجون / undercoat

صبغ / painted




PAINT / صبغ

الصبغ وكالة
Original factory paint

Body / الهيكل

يوجد خدوش رينغات
يوجد أزداد على البودي بوليش
طعجات أسفل السيارة

There are scratches on the rims
There are signs of polishing on the body panels
There are dents underneath the vehicle



الشاسي | Chassis

لا يوجد ملاحظات
No remarks