



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جبر + شاصي + صيغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	10/08/2026	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	INFINITI	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	03/2022	سنة الصنع
VIN NUMBER	JNRAZ2NY7N9135208	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	BLUE	لون المركبة
MILEAGE	48127\KM	العداد الحالي

ENGINE No remarks	المكينة لا يوجد ملاحظات
GEAR No remarks	الجبر لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS Rear brake pad replacement Tire replacement	ملاحظات ميكانيكية تبدال السفايف الخلفية تبدال توابر
ELECTRONICAL REMARKS There is a malfunction in the tire pressure sensor The tire pressure warning light is illuminated on the dashboard	ملاحظات كهربائية يوجد خلل من حساس التوابر لايت حساس التوابر شغال في التابلو

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied.*Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصيغ بعد فك الجلاذ

المركز غير مسؤول عن صيغ قطع البلاستيك التي عليها جلاذ

الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed

معجون / undercoat


صبغ / painted



PAINT / صبغ

يوجد صبغ على الصدام الأمامي
يوجد صبغ على الدعامية الأمامية

There is paintwork on the front bumper
There is paintwork on the front bumper reinforcement



Body / الهيكل

يوجد طعجات + خدوش في البودي الخارجي
يوجد خدوش على الرينغات
يوجد خدوش على الزجاج الأمامي
صدى بسيط أسفل السيارة

There are dents and scratches on the exterior body panels
There are scratches on the rims
There are scratches on the windshield
There is minor rust underneath the vehicle



الشاسي | Chassis

لا يوجد ملاحظات

No remarks