



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جبر + شاصي + صبغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	2026\08\11	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	NISSAN KICKS	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	2024	سنة الصنع
VIN NUMBER	3N1CP5C9XRL469549	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	WHITE	لون المركبة
MILEAGE	78087\KM	العداد الحالي

ENGINE No remarks	المكينة لا يوجد ملاحظات
GEAR No remarks	الجبر لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS No remarks	ملاحظات ميكانيكية لا يوجد ملاحظات
ELECTRONICAL REMARKS No remarks	ملاحظات كهربائية لا يوجد ملاحظات

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصبغ بعد فك الجلد

المركز غير مسؤول عن صبغ قطع البلاستيك التي عليها جلد
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed


معجون / undercoat

صبغ / painted



PAINT / صبغ

يوجد صبغ على الشنطة
يوجد صبغ على الكيت البلاستيك
There is paintwork on the trunk lid
There is paintwork on the plastic body kit



Body / الهيكل

يوجد خدوش على الرينجات
تم تبديل الشنطة
يوجد دعمة على الواجهة الخلفية
يوجد طعج على هيكل الرفرف الخلفي يمين + يسار
يوجد طعجات أسفل السيارة
There are scratches on the rims
The trunk lid has been replaced
There is an impact on the rear end
There are dents in the rear right and left fender structures
There are dents underneath the vehicle



الشاسي | Chassis

يوجد طعج على رأس الشاسي الخلفي يمين
There is a dent on the right rear chassis rail end