



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جير + شاصي + صبغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	2026\08\11	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	NISSAN PATROL	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	2019	سنة الصنع
VIN NUMBER	JN8AY2NYXK9369085	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	WHITE	لون المركبة
MILEAGE	70838\KM	العداد الحالي

ENGINE Engine overhaul	المكينة تصفية مكينة
GEAR No remarks	الجير لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS No remarks	ملاحظات ميكانيكية لا يوجد ملاحظات
ELECTRONICAL REMARKS No remarks	ملاحظات كهربائية لا يوجد ملاحظات

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصبغ بعد فك الجلد

المركز غير مسؤول عن صبغ قطع البلاستيك التي عليها جلد
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed


معجون / undercoat

صبغ / painted



PAINT / صبغ

يوجد صبغ على الجنب يمين كامل +
تعديل معجون بسيط
يوجد صبغ على الكيت البلاستيك
يوجد باننا أزات بودي بوليش
There is paint on the entire right
side with minor body filler and
repair
There is paint on the plastic
body kit
The body requires polishing



Body / الهيكل

يوجد صدأ أسفل السيارة
تم فك براغي الباب الأمامي + الخلفي
يسار
لا يوجد بلاستيك على قفل الباب الأمامي
يسار
يوجد طعجات + خدوش في البودي
تبدال جنبيات الباننا

There is rust underneath the vehicle
The bolts on the left front and rear
doors have been removed
The plastic cover on the left front door
latch is missing
There are dents and scratches on the
body
Replace the Panhard rod bushings



الشاسي | Chassis

لا يوجد ملاحظات
No remarks