



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جبر + شاصي + صبغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	2026\08\11	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	EXEED	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	05/2022	سنة الصنع
VIN NUMBER	LVTDD24B8PD022665	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	WHITE	لون المركبة
MILEAGE	24271\KM	العداد الحالي

ENGINE There is a malfunction in the engine EBS sensor Fault code: P143200	المكينة يوجد خلل في حساس المكينة EBS CODE:P143200
GEAR No remarks	الجبر لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS Tire replacement	ملاحظات ميكانيكية تبدال توابر
ELECTRONICAL REMARKS Battery replacement The tire pressure warning light is illuminated on the dashboard There is a malfunction in the steering box	ملاحظات كهربائية تبدال بطارية لايت حساس التوابر مضوي في التابلو يوجد خلل في الستيرنج بوكس

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصبغ بعد فك الجلاذ

المركز غير مسؤول عن صبغ قطع البلاستيك التي عليها جلاذ
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed

معجون / undercoat

صبغ / painted



PAINT / صبغ


الصبغ وكالة

Factory paint

Body / الهيكل

يوجد خدوش + طعجات في البودي الخارجي
لا يوجد نيكل لقفل الباب الأمامي يسار

There are scratches and dents on the exterior body panels
The nickel trim for the front left door lock is missing



الشاسي | Chassis

لا يوجد ملاحظات

No remarks