



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكبنة + جبر + شاصي + صبغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	2026\08\11	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	NISSAN PATROL	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	06/2018	سنة الصنع
VIN NUMBER	JN8BY2NY1K9186131	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	BLACK	لون المركبة
MILEAGE	160119\KM	العداد الحالي

ENGINE No remarks	المكبنة لا يوجد ملاحظات
GEAR No remarks	الجبر لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS No remarks	ملاحظات ميكانيكية لا يوجد ملاحظات
ELECTRONICAL REMARKS The tire pressure warning light is illuminated on the dashboard The four-wheel-drive warning light is illuminated on the dashboard	ملاحظات كهربائية لايت حساس التواير شغال في التابلو لايت الفورويل شغال في التابلو

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصبغ بعد فك الجلاذ

المركز غير مسؤول عن صبغ قطع البلاستيك التي عليها جلاذ الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed

معجون / undercoat


صبغ / painted



PAINT / صبغ

يوجد صبغ على الجنب اليمين كامل
+ تعديل معجون بسيط
يوجد صبغ على الكيت البلاستيك

The entire right side has been repainted with minor body filler and repair
There is paint on the plastic body kit



Body / الهيكل

يوجد خدوش + طعجات في البودي الخارجي
يوجد كسر في كافر مرآة جهة اليسار
يوجد صدأ أسفل السيارة
يوجد كسر في الديكوريشن

There are scratches and dents on the exterior body panels
The left side mirror cover is cracked
There is rust underneath the vehicle
There is a crack in the interior trim



الشاسي | Chassis

لا يوجد ملاحظات
No remarks