



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جير + شاصي + صبغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	2026\08\11	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	NISSAN SUNNY	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	2022	سنة الصنع
VIN NUMBER	MDHBN7AD0PG306685	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SIDAN	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	WHITE	لون المركبة
MILEAGE	217745\KM	العداد الحالي

ENGINE Engine tune-up Engine belt and bearing replacement	المكينة تصفية مكينة تبدال سير المكينة + البرينغات
GEAR NO REMARKS	الجير لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS NO REMARKS	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS Tires are 50% worn Front suspension bushing replacement Front stabilizer bar link replacement Steering rod replacement The vehicle requires wheel alignment	ملاحظات ميكانيكية التواير 50% تبدال بوشات الهيئة الأمامية تبدال أدرعة عامود التوازن الأمامية تبدال رودات الستيرنج السيارة بحاجة إلى ميزانية
ELECTRONICAL REMARKS NO REMARKS	ملاحظات كهربائية لا يوجد ملاحظات

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصبغ بعد فك الجلد

المركز غير مسؤول عن صبغ قطع البلاستيك التي عليها جلد
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed

معجون / undercoat


صبغ / painted



PAINT / صبغ

يوجد صبغ على الكيت البلاستيك
يوجد صبغ على الرفرف الخلفي
يمين
يوجد صبغ على العמוד من جهة
اليسار

There is paintwork on the plastic
body kit
There is paintwork on the rear right
fender
There is paintwork on the left-side
pillar



Body / الهيكل

يوجد طعجات + خدوش في البودي
الخارجي
الدعامية الأمامية + الخلفية بحاجة إلى
ميزانية
يوجد طعجات أسفل السيارة

There are dents and scratches on
the exterior body panels
The front and rear bumpers require
alignment
There are dents underneath the ve-
hicle



الشاسي | Chassis

لا يوجد ملاحظات
NO remarks