



SCANNO AUTO INSPECTION REPORT

Inspection type	مكينة + جبر + شاصي + صيغ + سكانر	نوع الفحص
Inspection date & time	10/08/2026	تاريخ و وقت الفحص
MAKE & MODEL	JAECOO	الشركة / الموديل
PRODUCTION YEAR	2025	سنة الصنع
VIN NUMBER	LVTDB24B7SD141550	رقم الهيكل (VIN)
LICENSE PLATE NUMBER		رقم اللوحة
VEHICLE TYPE	SUV	نوع المركبة
VEHICLE COLOR	SILVER	لون المركبة
MILEAGE	15188\KM	العداد الحالي

ENGINE No remarks	المكينة لا يوجد ملاحظات
GEAR No remarks	الجبر لا يوجد ملاحظات
SAFETY SYSTEMS No remarks	انظمة السلامة لا يوجد ملاحظات
MECHANICAL REMARKS Tires are 50% worn The vehicle requires wheel alignment	ملاحظات ميكانيكية تواير 50% سيارة بحاجة إلى ميزانية
ELECTRONICAL REMARKS No remarks	ملاحظات كهربائية لا يوجد ملاحظات

*The center is not responsible for any personal belongings inside the vehicle during or after the inspection process.

*The center is not responsible for any mechanical or electrical faults or any issues that may occur to the vehicle after the inspection. * The center is not responsible for any paint damage after removing the wrap. *The center is not responsible for plastic paint parts that have a wrap applied. *Please adhere to regular maintenance according to the dealership's schedule

المركز غير مسؤول عن أي ممتلكات شخصية داخل السيارة أثناء أو بعد عملية الفحص.

المركز غير مسؤول عن أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية أو أي شيء يحدث للسيارة بعد عملية الفحص .

المركز غير مسؤول عن تضرر الصيغ بعد فك الجلاذ

المركز غير مسؤول عن صيغ قطع البلاستيك التي عليها جلاذ
الرجاء الالتزام بالصيانة الدورية حسب خطة الوكالة

Vehicle image / صورة المركبة

مبدل / changed

معجون / undercoat

صبغ / painted




PAINT / صبغ

يوجد صبغ على كيت البلاستيك
يوجد صبغ على البانا
There is paintwork on
the plastic body kit
There is paintwork on
the bumper

Body / الهيكل

يوجد دعمة على الواجهة الأمامية
There is an impact on the
front end



Chassis | الشاسي

يوجد طعج بسيط في قاعدة راس الشاسي الأمامي يمين
There is a slight dent in the right front
chassis rail end