



Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10943	رقم الملصق	Vehicle type	HONDA	نوع المركبة
Chassis Number	LUCCR2626F3410117	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	274322	العداد	Car Plate	180121	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Dent In The Bonnet front		طعج فى الهانة	
Dent In Front Fender left		طعج فى الرفرف امامى يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
			

Notes	تاظح الم