




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10945	رقم الملصق	Vehicle type	GEELY	نوع المركبة
Chassis Number	LB3762KZ3RX515377	رقم الشاسيه	Car Color	GRAY	لون المركبة
Milage	29999	العداد	Car Plate	756349	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In Bumper front	 	طعج في صدام الامامي	
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance	  	صيانة كفرات	

Notes	ملاحظات