






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-11226	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN6AE44S81X710097	رقم الشاسيه	Car Color	white	لون المركبة
Milage	180361	دادعلا	Car Plate	304270	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ	
Austerity In Body		تثشف على بودي	
Rust In Body		صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبديل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفترات	
The car interior door cover has been removed		تمت إزالة غطاء باب السيارة الداخلي	
The car is not running		السيارة لا تعمل	

Notes	ملاحظات