





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-11220	رقم الملصق	Vehicle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	1GKFK13J87J258872	رقم الشاسيه	Car Color	gold	لون المركبة
Milage	374192	دادعلا	Car Plate	107715	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفى صدام الامامى	
Dent In Bumper front		طعج فى صدام الامامى	
Broken Bumper back		كسرفى الصدام الخلفى	
Dent In Bumper back		طعج فى الصدام الخلفى	
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدیل التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفراات	
	  		

Notes	ملاحظات