تقرير المعاينة

Car Sticker	Y-16170	رقم الملصق Car Motors	TOYOTA	علامة المركبة	
Chassis Number	JTB31UJ75X3013234	رقم الشاسيه Car brand	Land Cruzer	فئة المركبة	
Milage	283,585.00	Man.Yearدادعل	1999	سنة الصنع	

Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
Engine service	سيرفيس ماكينة	Check Axels	تحقق من المحاور	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
		Gear service	سيرفيس جير	Rear chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي يسار
				Rear chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي خلفي يمين
				Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
				Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Others - اخرى	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص توابر وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Front differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش امامي				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Heavy engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة كثيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Brake service	سيرفيس بريك				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

صبغ كامل	لا يوجد ملاحظات

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة	Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ديون‌ت

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.