تقرير المعاينة

Car Sticker	Y-16158	رقم الملصق Car Motors	Mitsubishi	علامة المركبة
Chassis Number	Mk2L6Y1Y9SN001950	رقم الشاسيه Car brand	Xpander CROSS	فئة المركبة
Milage	1,731.00	Man.Yearدادعل	2025	سنة الصنع

Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Engine service	سيرفيس ماكينة	Gear service	سيرفيس جير	Front chassis (left) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يسار
				Front chassis (right) Dent/Repair	طعج/تعديل شاصي امامي يمين

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Others - اخرى	
Brake service	سيرفيس بريك	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Airbag check	تشيك على الايرباق				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

صبغ البانة. رفرف امامي يمين ويسار. صدام امامي	**لا يوجد ملاحظات**

Terms for submitting a vehicle retrieval request - شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:
1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.
2-The application is submitted through customer service (chat).
3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:
Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.
The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.
Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.	The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.