تقرير المعاينة

Car Sticker	Y-16152	رقم الملصق Car Motors	TOYOTA	علامة المركبة
Chassis Number	JTMHT09J8B5093040	رقم الشاسيه Car brand	GXR	فئة المركبة
Milage	281,098.00	Man.Year دادعل	2011	سنة الصنع

Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Engine roughness	خشونة في الماكينة	Gear service	سيرفيس جير	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت			Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
Misfire in engine.	تقطيعة/خلل في المحرك			Rock hit.	ضرب حصا
Engine weakness.	ضعف في الماكينة			Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة
Engine service	سيرفيس ماكينة				

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Others - اخرى	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Four-wheel-drive check	تشيك على الدبل
Check tire & Wheel alignment.	فحص توابر وعمل ميزانية	Sunroof check	تشييك فتحة السقف		
Engine fan replacement.	تبديل مروحة الماكينة	Front Accident.	حادث امامي		
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف	Rear Accident.	حادث خلفي		
Brake service	سيرفيس بريك	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة	Front Section Repair.	No Translation		

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

لا يوجد ملاحظات	صبغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request - شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.