تقرير المعاينة					
Car Sticker	Y-16166	رقم الملصق Car Motors		BMW X5 35I	علامة المركبة
Chassis Number	WBAKR0105E0J12908	رقم الشاسيه Car brand		X5 35I	فئة المركبة
Milage	153,795.00	دادعلا Man.Year		2014	سنة الصنع

Chassis - الشاصي		Gear - الجير		Engine - الماكينة	
طعج/تعديل شاصي امامي يسار	Front chassis (left) Dent/Repair	تشييك على تبديلات الجير + التوربين	Gear changes and turbine check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت	Timing chain and oil pump check
طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	سيرفيس جير	Gear service	سيرفيس ماكينة	Engine service
ضرب حصا	Rock hit.				

Others - اخرى		Visual - النظري		Mechanichs - الميكانيك	
تشيك على الدبل	Four-wheel-drive check	حادث امامي	Front Accident.	تصليح نظام التعليق	Repair Suspension System.
تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Silencer (exhaust) check	حادث خلفي	Rear Accident.	فحص توابر وعمل ميزانية	Check tire & Wheel alignment.
		طعج في البودي + تصليحات في البودي	Body Dents & Repair.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Engine belt and bearings replacement.
				تشييك هوزات الماء + الحرارة	Coolant and temperature hoses check.
				تهريب زيت ماكينة خفيف	Slight engine oil leak.
				سيرفيس بريك	Brake service
				تشييك على الكهرباء العامة	General electrical check
				تشيك على الايرباق	Airbag check

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة	
صبغ البانة. رفرف امامي يمين ويسار. صدام امامي خلفي	لا يوجد ملاحظات

شروط تقديم طلب استرجاع المركبة	Terms for submitting a vehicle retrieval request

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه

1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.

2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر

3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات االتاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.

1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.

2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

ەيونت

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.