تقرير المعاينة

Car Sticker	Y-16177	رقم الملصق Car Motors		FORD	علامة المركبة
Chassis Number	1ZVHT80N765169705	رقم الشاسيه Car brand		MUSTANG LX	فئة المركبة
Milage	170,296.00	دادعلا Man.Year		2006	سنة الصنع

Engine - الماكينة		Gear - الجير		Chassis - الشاصي	
Engine service	سيرفيس ماكينة	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير	Front chassis (left) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
		Check Axels	تحقق من المحاور	Front chassis (Right) Head Dent/Repair	طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
		Gear service	سيرفيس جير	Rock hit.	ضرب حصا
				Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Others - اخرى	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front Accident.	حادث امامي	No Issues	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص توابر وعمل ميزانية	Rear Accident.	حادث خلفي		
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات	Body Dents & Repair.	طعج في البودي + تصليحات في البودي		
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير	Body Scratches.	خدوش في الهيكل		
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة				
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Brake service	سيرفيس بريك				

Notes Related to the Car - ملاحظات تخص المركبة

لا يوجد ملاحظات	صبغ كامل

Terms for submitting a vehicle retrieval request	شروط تقديم طلب استرجاع المركبة
The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below: 1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership. 2-The application is submitted through customer service (chat). **3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:** Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges. The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report. Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.	**يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحصرا عند اتباع الإجراءات أدناه** 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية. 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الدردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر **3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التاليه فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.** 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي. 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه. 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
ديونت	
The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.	.يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي .تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة .يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية .ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير