اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HILUX	Date : 11-11-26
Plate No. :	Time : 10:54 AM 87792KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صبغ

شاصي: MR0JX8CD5N3645974

	امامي	خلفي	وسط	فحص الاسكانر
يمين	OK	OK	OK	OK
يسار	OK	OK	OK	

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:93% بلوك المكينة مع براغي المكينة محلين

جير: OK

دفرنشات:OK

البدي-بوشات-ملاحظات:

البدي+كيت بلاستك مجرحين+منقرين+صدام حديد خلفي مطعوج+A/C الرديياتور مطعوج

يوجد حلا اسفل السيارة مع الشاصي بسبب مياه مالحة+رفرف خلفي يمين مطعوج

صبغ السقف مضرب+تبديل بطارية+تبديل توايرز+ميزانية+سيرفس سنسر التوايرز

سيرفس الاكزوست+تبديل بيرنجات التوايرز

صبغ:

كيت بلاستك

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823

اف بي جي الالمـــــــاني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات

Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : HILUX	Date : 11-11-26
Plate No. : 294074	Time : 10:54 AM 87792KM
Model : 2022 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MR0JX8CD5N3645974

	front	rear	center	scanner check
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:93% engine block with engine bolt rust

Gear: OK

Differential:OK

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+rear iron bumper bend+A/C radiator bend

under the car and chassi rust because of salt water+rear fander r.side bend

roof paint damage+change battery+change tyre+ailgnmnet+service tyre sensor

service exhoust+change bearing tyre

Paint:

kit plastic

* المحل غـيـر مسـؤول عـن اى اعـطـال قـد تـظـهـر بـالـسـيـاره

* Center is not responsible for any damage may show car.

شارع سلوى تليفون: 66667239, 50783559 ص.ب : 90823 الدوحة – قطر

Salwa Road, Tel:. 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823