

تقرير المعاينة

Car Sticker	Y-14742	رقم الملصق Car Motors	Toyota	علامة المركبة
Chassis Number	JTEHJ09J715015039	رقم الشاسيه Car brand	GXR	فئة المركبة
Milage	386,733.00	دادعلا Man.Year	2001	سنة الصنع

المركبة - Engine	الجير - Gear	الشاصي - Chassis
Engine service	سيرفيس ماكينة	سيرفيس ماكينة
	Gear clutch check.	تشبيك كلتش الجير
	Gear service	سيرفيس جير
		Front chassis (left) Head Dent/Repair
		طعج/تعديل راس شاصي امامي يسار
		Front chassis (Right) Head Dent/Repair
		طعج/تعديل راس شاصي امامي يمين
		Rock hit.
		ضرب حصا
		Rust on the Chassis
		حلا اسفل السيارة

الميكانيك - Mechanichs	النظري - Visual	اخرى - Others
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	لا يوجد ملاحظات
Check tire & Wheel alignment.	فحص تواير وعمل ميزانية	لا يوجد ملاحظات
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات	لا يوجد ملاحظات
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينة	لا يوجد ملاحظات
Front differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش امامي	لا يوجد ملاحظات
Rear differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش خلفي	لا يوجد ملاحظات
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف	لا يوجد ملاحظات
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج	لا يوجد ملاحظات
Brake service	سيرفيس بريك	لا يوجد ملاحظات
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة	لا يوجد ملاحظات

ملاحظات تخص المركبة - Notes Related to the Car

Full body paint

صنع كامل

### Terms for submitting a vehicle retrieval request

### شروط تقديم طلب استرجاع المركبة

يتم التقديم على طلب ارجاع المركبة وفقا وحسرا عند اتباع الإجراءات أدناه

- 1- احضار فحص المركبة من مركزنا المعتمد فقط (كاشف لفحص السيارات) خلال مدة اقصاها 24 ساعة من تاريخ نقل الملكية.
  - 2- يتم تقديم الطلب عن طريق خدمة العملاء (الردشة) من داخل تطبيق مزاد قطر
  - 3- يتم الموافقة على طلب ارجاع المركبة في الحالات التالية فقط لا غير في حال ما لم يتم الذكر في التقرير أعلاه.
- 1- وجود ضرر في الشاصي (لا يشمل اي اجزاء اخرى مرتبطة بالشاصي) مثل راس الشاصي او جسور الشاصي.
  - 2- وجود عطل رئيسي في المحرك يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.
  - 3- وجود عطل رئيسي في ناقل الحركة يمنع المركبة من التحرك في الطرقات بشكل طبيعي ما لم يتم ذكره في التقرير أعلاه.

The vehicle return application is submitted exclusively by following the procedures below:

1-Bring the vehicle inspection from our authorized center only (Kashif Car insepction) within a maximum period of 24 hours from the date of transfer of ownership.

2-The application is submitted through customer service (chat).

**3-Approval for vehicle return is granted only in the following cases unless mentioned otherwise in the above report:**

Presence of damage to the chassis (excluding any other parts related to the chassis) such as the chassis head or chassis bridges.

The presence of a major engine malfunction prevents the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

Presence of a major malfunction in the transmission preventing the vehicle from moving on the roads normally unless mentioned in the above report.

### هـ و ن ت

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصريا فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.  
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.  
يتم توفير هذا التقرير استنادا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.  
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.