



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 22-06-26	
Plate No. : 138001	Time : 8:57 pm 264167KM	
Model : 2021	Color : WHITE	Type of Check : فحص شامل+صينغ

شاصي: MMBMGU5H4MH005559				
فحص الاسكانر	وسط	خلفي	امامي	
OK	OK	OK	OK	يمين
	OK	OK	OK	يسار

مكينة+جير+دفرنش:

مكينة:84% سيرفس لفت الصبايات+طرمة الزيت+تصفية للمكينة+برغي كرنكيس المكينة معدل+تبديل فشاط الصدر

تبديل كسكيت غطاء الصبايات

جير: OK تبدل كرسي الجير+تبدل صوفة عصي الجير+تبدل بيرنج كلاتش الجير+صيانة للكلاتش

دفرنشات: فراغ في المجموعة المتحركة

البدى-بوشات-ملاحظات:

البدى+كيت بلاستك مجرحين+منقرين+تبدل توابر+ميزانية+صدام امامي مكسور

كفر اعلي التوابر مكسور+السقف مطعوج+سيرفس الاكزوست+حلا اسفل السيارة

تبدل جنبينات خلفية+برفر خلفي يسار مطعوج+دعامة في مؤخرة السيارة

صدام حديد خلفي مطعوج+معدل بالحرارة+كرسي الردياتور مطعوج

كرسي البدى امامي يمين مطعوج+واجهة امامية مطعوجة+كروسمبر امامي مطعوج

صينغ:

جنب يسار+باب الشنطة+البانة

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road. Tel: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823



اف بي جي الالماني

FBG GERMANY

فحص بالكمبيوتر لجميع أنواع السيارات
Computerized Testing For All Kinds of Cars

Car : MITSUBISHI	Date : 22-06-26
Plate No. : 138001	Time : 8:57 pm 264167KM
Model : 2021 Color : WHITE	Type of Check : full check+paint

CHASSI: MMBMGU5H4MH005559				scanner check
	front	rear	center	
right	OK	OK	OK	OK
left	OK	OK	OK	

Engine-Gear-Diffrentiell:

Engine:84% service valve lifter+oil pump+tun-up engine+engine crankic bolt repair+change timing belt
change valve cover gasket

Gear: OK change gear box mounting+change gear box oil seal headel+change gear box clutch bearing+service clutch

Differential: differential loose

Body -Suspension-Notes:

body+kit plastic scratch+dent+change tyre+ailgnmnet+front bumper broken

upper tyre cover broken+roof bend+service exhoust+under the car rust

change rear shock absorbar+rear fander l.side bend+rear car accident

rear iron bumper bend+repair by fire+radiator mounting bend

front body mounting r.side bend+front face bend+front corssmumbar bend

Paint:

all l.side+rear body door+boennt

* المحل غير مسؤول عن اى اعطال قد تظهر بالسياره

* Center is not responsible for any damage may show car.



شارع سلوى تليفون: 50783559, 66667239 ص.ب: 90823 الدوحة - قطر

Salwa Road, Tel.: 66667239, 50783559 P.O. Box : 90823