

INTERNATIONAL
GERMAN



شركة
دولي الألماني

حصص وصيانة السيارات
ص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات

نوع السيارة : لكزس فضي
رقم اللوحة : 446455
موديل السيارة : 2018

نوع الفحص : جبر ماكينة شاصي
وقت الفحص : 08:00
تاريخ الفحص : 2026-09-21

ملاحظات عامة على السيارة

- دعامة في المنطقة + ميزانية الصدام امامي
- كسر في الشبكة + طعج في الصدام الخلفي
- تعديل ومعجون في البودي يسار + تبديل جامبينات خلفي
- طعجات وخدوش في البودي + رنجات
- ضربات حصا على الصدام الامامي
- طعجات اسفل السيارة اثر مطبات + طعج في الشاصي خلفي يسار
- تشيك التواير + تعديل في مؤخرة السيارة
- تبديل صوفة كارونة امامي + كاسكت كارونة امامي
- سرفس ماكينة وجبر + خشونة في المحرك
- تشيك الصبايات + سيستم ايرباك
- تشيك جنزير الصدر + طرومية زيت ماكينة وجبر
- تشيك على الهيئة امامية + طعج في الجلص الخلفي
- تبديل رودات استيرنج + بوشات مقصات امامي + تعديل اسفل رفرف خلفي يسار
- طعج في الرينج الخلفي + تم قص السيارة من الاسفل + تعديل يسار
- تعديل اسفل البودي يمين + تدبل صوفة اكسل + تم تبديل الزجاج امامي + نقرة

- الجانب اليسار + 3/4 باب امامي يمين
- الصدام خلفي + 1/2 عتبة يمين
- الصدام امامي باهت

فحص
الصيغ

%

85

قوة الماكينة:

توقيع العميل

يتم فحص السيارة كالاتي

المحرك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير من القيادة
المحل غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح
لا يوجد أي ضمان على السيارة بعد الفحص
فحص الشاصي على طلب العميل

نود

رد

شركة ذا



هاتف