Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-9989	رقم الملصق	Vehichle type	Kia Motors	نوع المركبة
Chassis Number	KNAFK4111G5913167	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	330772	العداد	Car Plate	662485	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات