Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-9994	رقم الملصق	Vehichle type	Kia Motors	نوع المركبة
Chassis Number	KNAFJ4112H5955027	رقم الشاسيه	Car Color	LEAD	لون المركبة
Milage	295620	العداد	Car Plate	645702	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار
Dent Pedal left		طعج في دواسة يسار
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوابر
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات