Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-9983	رقم الملصق	Vehichle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	MR2BF9C35R0051632	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	62266	العداد	Car Plate	930859	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم