Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10014	رقم الملصق	Vehichle type	Honda	نوع المركبة
Chassis Number	LUCCR2626F3410117	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	274312	العداد	Car Plate	180121	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches on the rear bumper		خدوش في الصدام الخلفي
Scratches on the Doors		خدوش في أبوب السيارة
There is paint on the front bumper and		يوجد صبغ في الصدام الأمامي والصدام
The Transmission Mount needs to be r		كرسي القير بحاجة إلى تغيير
Needs front wheel Shock Absorbers		بحاجة إلى جامبينات أمامية
Engine oil leak		تهريب زيت مكينة
Scratch on the left side mirror		خدوش في المراية يسار
Scratches on the rear bumper		خدوش في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Change Tires		تبديل التواير

Notes	ملاحظات