Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10240	رقم الملصق	Vehichle type	KiA	نوع المركبة
Chassis Number	LJD0AA291L0123016	رقم الشاسيه	Car Color	Gold	لون المركبة
Milage	71548	العداد	Car Plate	791952	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches on the rear bumper		خدوش في الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Scratches In Rear Fender right		خدوش في الرفرف الخلفي يمين
Scratch on the rear left door		خدش في الباب الخلفي يسار
Scratch on the rear Right door		خدش في الباب الخلفي يمين
Scratch on the right side mirror		خدوش في المراية يمين
AC is not Cooling		المكيف لا يبرد
Engine oil leak		تهريب زيت مكينة
Change Tires		تبديل التواير

Notes	ملاحظات