Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10245	رقم الملصق	Vehichle type	Toyota	نوع المركبة
Chassis Number	MR2BF9C39R0053495	رقم الشاسيه	Car Color	Gray	لون المركبة
Milage	46329	العداد	Car Plate	930861	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratch on the front Right door		خدش في الباب الأمامي يمين
Left Headlight Is Broken back		كسرفي اللايت يسار الخلفي



Notes	ملاحظات