Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10015	رقم الملصق	Vehichle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	MDHBN7AD4GG716115	رقم الشاسيه	Car Color	Sliver	لون المركبة
Milage	371820	العداد	Car Plate	496918	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
The battery needs to be changed		البطارية بحاجة الى تغيير
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Change Tires		تبديل التواير
Scratches on the Car		خدوش في السيارة
There is a noise coming from the engi		صوت في سير المكينة
The Transmission Mount needs to be r		كرسي القير بحاجة إلى تغيير
Needs wheel Shock Absorbers		بحاجة إلى جامبينات
brakes need Maintainance		الفرامل بحاجة إلى صيانة
The Engine Mount needs to be replace		كرسي المكينة بحاجة إلى تغيير
Engine oil leak		تهريب زيت مكينة
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
The rear door handle is broken		مقبض الباب الخلفي مكسور

Notes	ملاحظات