Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10242	رقم الملصق	Vehichle type	Geely	نوع المركبة
Chassis Number	LB3762KZ3RX515377	رقم الشاسيه	Car Color	Gray	لون المركبة
Milage	29695	العداد	Car Plate	756349	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches on the front bumper		خدوش في الصدام الأمامي
Scratch on the front fender		خدوش في الرفرف الأمامي
Change Tires		تبديل التواير



Notes	ملاحظات