Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10327	رقم الملصق	Vehichle type	Isuzu	نوع المركبة
Chassis Number	JAAKP34H5H7P05280	رقم الشاسيه	Car Color	Unclear	لون المركبة
Milage	435,810	العداد	Car Plate	315296	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
Rust In Body		صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار

Notes	ملاحظات