Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10365	رقم الملصق	Vehichle type	Geely	نوع المركبة
Chassis Number	LB3762KZXSX500364	رقم الشاسيه	Car Color	Gray	لون المركبة
Milage	39853	العداد	Car Plate	763575	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم