Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10415	رقم الملصق	Vehichle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	2GTEK13M381130519	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	284640	العداد	Car Plate	122082	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار
Dent In Front Door left		طعج في الباب امامي يسار
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات