Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10409	رقم الملصق	Vehichle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN8AY25Y7C9037509	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	325970	العداد	Car Plate	348764	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Broken Wing Mirror Left		كسرفي مرآة الجناح يسار

Notes	ملاحظات