Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10406	رقم الملصق	Vehichle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	2G1FA1E39D9170488	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	296511	العداد	Car Plate	168298	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	تاظحالم