Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10402	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	JTEHJ09J945086831	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	445161	العداد	Car Plate	542463	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Pedal Broken right		كسرفي الدواسة يمين
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التوايز
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات