Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10437	رقم الملصق	Vehichle type	Chevrolet	نوع المركبة
Chassis Number	CCZ244Z137527	رقم الشاسيه	Car Color	White+grean	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	302600	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The car is not running		السيارة لا تعمل

Notes	ملاحظات