Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	C-10472	رقم الملصق	Vehichle type	Sam Bourne	نوع المركبة
Chassis Number	24800186	رقم الشاسيه	Car Color	yellow	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	14118	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Austerity In Body		تقشف على بودي
Rust In Body		صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
Broken Glass Front left		كسرفي الزجاج امامي يسار
The machine is not operational		المعدة لا تعمل
Dents on all parts of the machine.		طعج في جميع أجزاء المعدة

Notes	ملاحظات